CAISSON

Measuring equipment

CS-10
Klima Sensor

Zubehör für Messgerät VI-D4 Klima Sensor zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.

Anleitung:

1. Klimasensor mit Mini-USB-Stecker und 70 cm langem Kabel am Zähler für den Anschluss der mitgelieferten Steckdose (USB-Anschluss nicht kompatibel zum USB-Protokoll).
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen nicht behindert wird.
3. Lesen Sie den Messwert am eingeschalteten Messgerät ab. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch ordnungsgemäß auf, um die Sensoren zu schützen

Merkmale:

- Lufttemperatur -10 ~ +50°C ±0,3°C (Sensortyp: Thermistor).
- Luftfeuchtigkeit 5 ~ 95% der relativen (RH) ±2 % (Sensortyp: Kapazitiver Sensor).
- Reaktionszeit: 5s.

CAISSON ELEKTRONIK GmbH
Boschstrasse 16, D-47533 Kleve, Deutschland
T: +49 (0) 2821-894390
info@caisson-gmbh.de www.caisson-gmbh.de